

Følgende er at læse i instr. Nr. 11 af oktober 1957.

## INSTRUKTIONER FOR SMØRING AF BENDIX HYDROVAC MODEL C (III red.).

(Bemærk : hydrovac´s af membrantypen skal ikke smøres).

OBS: Smør ikke hydrovac´en før den er endeligt installeret i vognen.  
(undtaget herfor er de hydrovacs der monteres med den hydrauliske cylinder lodret opad.  
Her må smøring finde sted inden monteringen af hydrovacen i vandret stilling – udluftnings-  
skruerne opad. Dette er en forholdsregel som skal hindre smøreolie i at komme ind i den  
hydrauliske del af hydrovacen, hvilket kan ødelægge gummitemplerne – pakningerne.

Hydrovacen skal smøres med vognen ubremset og standset motor.

### Hvornår man skal smøre.

Enhver hydrovac bør smøres lige efter monteringen.

Hydrovacs med diameter 170 mm skal smøres for hver 30.000 km eller en gang om året, hvad der måtte komme først.

Hydrovacs med en diameter på 240 mm, og enkelt stempel skal smøres for hver 15.000 km eller en gang hver halve år hvad der måtte komme først.

### Hvordan man skal smøre.

#### Hydrovacs med smørehul. (se fig. 1)

Ved smøring af hydrovacs der har smørehul, fjernes proppen herfra, og der sprøjtes BENDIX vacuum cylinderolie (BENDIX VPC olie) ind, til olien begynder at løbe over. (se fig. 1).  
Isæt proppen og spænd den efter.

#### Hydrovacs uden smørehul. (se fig. 2.).

Løs slangebåndene, og skub slangen på røret, der forbinder styreventil med vacuum-cylinderdæksel. Skub slangen hen mod styreventilen på hydrovacs med diameter 170 mm og bort fra styreventilen på hydrovacs med diameter på 240 mm . Benyt smørekande med stempel (samme slags som bruges ved smøring af støddæmpere), og sprøjt den nedenfor anførte mængde olie ind i hydrovacen. Smørekandens tud bør føres godt hen imod bøjningen af røret for at sikre, at al olie løber ind i vacuum cylinderen. (se fig. 2).

Brug ca. 1/3 dl. BENDIX VPC olie til alle hydrovacs med diameter 170 mm.


Brug ca. 2/3 dl BENDIX VPC olie til alle hydrovacs med diameter. 240 mm.

MTI - BX

PLAN TIL BESTEMMELSE AF SERIENUMMER.


FOR BENDIX HYDROVAC BREMSEFORSTÆRKER  
PÅ 2 $\frac{1}{2}$  t GMC 6 x 6 OCKW. ORDN. NO.G 508

Serie I  
(forældet type)



Monteret originalt på chassis numre: 1-220520.

Serie II



No. Bx 373163

Monteret originalt på chassis numre: fra 220521 og opefter.

Serie III  
(nyeste type)



No. Bx 374750